

Windows11 京セラ スキャン設定方法

①インターネットで”京セラ ダウンロード”と検索してください

Google 京セラ ダウンロード

すべて ショッピング 動画 画像 ニュース もっと見る ツール

約 5,810,000 件 (0.24 秒)

京セラドキュメントソリューションズ
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/download

サポート&ダウンロード - 京セラドキュメントソリューションズ
TASKalfa 4000w, TASKalfa 4001w のドライバー、 TASKalfa 4010w, TASKalfa 4011w, TASKalfa 4012w のドライバー、 TASKalfa 4814w, TASKalfa 4815w, TASKalfa 4816w の ...

サポート
京セラドキュメントソリューションズのサポートページです。製品のよくあ ...

ダウンロード
【推奨プリンタードライバー】 - ファイル名: Read me. バージョン: サイズ ...

KXドライバーのダウンロード
下記の使用条件に同意いただいた場合、京セラドキュメントソリューショ ...

OS対応状況
サポート&ダウンロード: ダウンロード: ドライバー・ダウンロード・OSの対 ...

kyoceradocumentsolutions.co.jp からの検索結果 »

②”サポート&ダウンロード”をクリックして、お使いの機種を検索してください。
(例: TASKalfa3554ciをお使いの場合は”3554”とクリックしていただければ下に候補が出てきますのでそちらをクリック)

ドライバー・ユーティリティー

利用している機種に応じたドライバー・ソフトウェアを探す

STEP
1

該当する機種を選択してください。

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補のリストから選択してください。

その他候補リストに表示されないモデルにつきましては、過去の製品一覧へお進みください。

機種絞り込み ※半角英数でご入力ください

> TASKalfa 3554ci

③該当するOSをクリックして”Scan To SMB セットアップツール”をクリック

STEP
2

該当するOSを選択してください。

お使いのOSを選択してください。

選択頂いた条件に対応したドライバー・ソフトウェアの一覧が「STEP3」に表示されます。

Windows 11	Windows 10
Windows 8.1	Windows Server 2022
Windows Server 2019	Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012
Mac OS	


【ユーティリティ】

ファイル名	Read me	バージョン	サイズ	掲載日
ヘッダー/フッター印刷プラグイン (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver.4.3.8.19	1,629KB	2016.3.16
Scan To SMB セットアップツール	詳しくはこちら	Ver 1.2.10.5	2,934KB	2023.8.31
ID Register (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver 3.1.8610a	49,339KB	2022.5.10
ピンポイントスキャン (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver.3.4.39.15	9,336KB	2021.7.20
File Management Utility (32bit/64bit)	詳しくはこちら	Ver 3.0.9631	13,117KB	2022.5.10


④”契約書に同意をしてダウンロード”をクリック



⑦画面左下にあるWindowsマークを右クリックして”エクスプローラー”をクリックして下さい。




⑩展開が終わったら“Scan to SMB_KM_~”をダブルクリックして下さい。




⑪”kyocera Tools Extractor”が出たらフォルダーのアイコンをクリックして解凍する場所を指定します。


①




②



③



④




⑤



名前	更新日時	種類	サイズ
KMADDBOKAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	1,655 KB
KMAUTHAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	2,993 KB
KMDEVINFAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	1,794 KB
KmDiscover.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	223 KB
KMJOBMNGAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	1,805 KB
KMLCHKAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	387 KB
KMLOGINFAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	1,781 KB
KMPASSAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	259 KB
KMPNLSETAPI.dll	2020/11/10 17:05	アプリケーション拡張	2,665 KB
KmSMB.exe	2020/11/10 17:05	アプリケーション	829 KB

⑫ 該当の機種を選択して「次へ」をクリックします



⑬ 「追加」をクリックします




⑭「デスクトップに新しいフォルダーを作成」を選択して「OK」を押します。



⑮「名前」「フリガナ」に任意の名前を入れてください。こちらが複合機に表示される名前
ユーザー名は”adminかPCのユーザー名”、
パスワードは”空欄かPC設定のパスワード”を入力してください。

* ”OK”を押してエラーの際下記ページの設定を行ってください

① Windowsのアイコン(スタートボタン)をクリックして【設定】をクリック



② 左側の【ネットワークとインターネット】をクリック



③ 【プロパティ】をクリック

設定

owner
ローカル アカウント

設定の検索

システム
Bluetoothとデバイス
ネットワークとインターネット
個人用設定
アプリ
アカウント
時刻と言語
ゲーム
アクセシビリティ
プライバシーとセキュリティ
Windows Update

ネットワークとインターネット

Wi-Fi (dcoms-musen5G)
接続済み、セキュリティ保護あり

① プロパティ
パブリック ネットワーク
5 GHz

データ使用状況
4.26 GB、過去 30 日間

Wi-Fi
接続、既知のネットワークの管理、従量制課金接続
オン

VPN
追加、接続、管理

モバイル ホットスポット
インターネット接続を共有する
オフ

機内モード
ワイヤレス通信を停止
オフ

プロキシ
Wi-Fi およびイーサネット接続向けプロキシ サーバー

ダイヤルアップ

④ 【プライベート ネットワーク】を選択して左側の【ネットワークとインターネット】をクリック

設定

owner
ローカル アカウント

設定の検索

システム
Bluetoothとデバイス
ネットワークとインターネット
個人用設定
アプリ
アカウント
時刻と言語
ゲーム
アクセシビリティ
プライバシーとセキュリティ
Windows Update

ネットワークとインターネット > Wi-Fi > dcoms-musen5G

dcoms-musen5G のプロパティ

範囲内の場合自動的に接続する

ネットワーク プロファイルの種類

パブリック ネットワーク (推奨)
デバイスがネットワーク上で検出できません。自宅、職場、または公共の場所でネットワークに接続した場合などには、これを使用します。

プライベート ネットワーク
デバイスがネットワーク上で検出できます。ファイル共有する必要がある場合、またはこのネットワーク上で通信するアプリを使用する必要がある場合は、これを選択します。ネットワーク上のユーザーとデバイスが記憶でき、信頼できる必要があります。

ファイアウォールとセキュリティ設定の構成

従量制課金接続
このネットワークに接続している場合、データ使用量を減らすためにアプリによっては異なる動作が行われる可能性があります。
オフ

このネットワーク上のデータ使用量を制御するためのデータ通信量上限を設定する

ランダムなハードウェア アドレス
このネットワークに接続したときに、他の人があなたのデバイスの場所を追跡しにくくすることで、プライバシーの保護に役立ちます。
オフ

⑤ 少し下にスクロールして【ネットワークの詳細設定】をクリック



⑥ 【共有の詳細設定】をクリック



⑦ 【すべてのネットワーク】をクリックした後、以下のように設定してください。



ネットワーク探索：オン

ネットワークに接続されたデバイスを自動的に設定する：チェックを外す

ファイルとプリンターの共有：オン

パブリック フォルダの共有：オフ

ファイル共有の接続：128ビット暗号化(推奨)

パスワード保護共有：オフ

※一冊下のごちらの項目がオンになっている事でスキャンに失敗するケースが多いです。

パスワード保護共有を無効に変更してください。

こちらをやっていただき設定がうまくいかない場合は弊社営業までお問い合わせください。

TEL:0120-266-206